

A tutte le aziende Epal

Milano, 31.07.2013

prot.1065-13 SC/dn

Oggetto: cessazione procedura di omologazione pallet EUR in EPAL

Caro collega,

In riferimento alla vecchia procedura per cui sui pallet EUR non EPAL conformi alla UIC 435-2 era possibile, per i riparatori, apporre la marchiatura di omologazione tramite il chiodo di controllo della riparazione per farli diventare pallet Epal, si comunica che dopo il 1° Agosto 2013 tale procedura non sarà più consentita.

Il motivo per cui ciò non sarà più concesso non dipende dalla volontà di EPAL, bensì dalla scelta della UIC di intraprendere la propria one brand strategy legata al pallet EUR.

Si ricorda che, se viene effettuata riparazione senza permesso da parte di Epal sui pallet Epal o della Uic (RCA) sui pallet Eur, Epal e la Uic (RCA) potrebbero intraprendere azioni legali e proibire tali azioni.

A partire dal mese di agosto 2013 i marchi EUR presenti in azienda verranno sigillati in loco dagli ispettori di Bureau Veritas, in attesa di ricevere ulteriori disposizioni dal Board dell'Epal.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'area Tecnica Epal (Diana Nebel tel. 02-80604327 epal@conlegno.eu) è a disposizione.

Cordiali saluti

Sebastiano Cerullo

Segretario Generale Conlegno

