

A tutti i riparatori Epal

Milano, 29 marzo 2012

Prot. 156-12 SC/dn

Comitato Tecnico
EPAL



EPAL

EUR

Oggetto: autorizzazione IPPC/FAO - FITOK per le imprese di riparazione EPAL

Gentile Consorziato,

il Board della European Pallet Association (EPAL), in data 16 Giugno 2011 ha deliberato l'obbligo, per tutti i riparatori omologati EPAL, dell'autorizzazione IPPC/FAO - ISPM n. 15 (in Italia FITOK) dal 1° Gennaio 2012, successivamente prorogato al 1° Luglio 2012.

Tuttavia, in occasione dell'ultimo incontro del Board EPAL tenutosi in data 22-23 Marzo 2012, EPAL non ha applicato tale delibera al Regolamento Tecnico EPAL.

Ciò significa che, ad oggi, non è confermato l'obbligo di utilizzare esclusivamente il legname essiccato in forno (HT e KD) per la riparazione, oppure riparare con materiale non HT e KD e ritrattare poi l'intero pallet (compresa l'essiccazione).

In base a quanto deciso nell'ultimo Board, ai riparatori EPAL che non avranno ottenuto l'autorizzazione FITOK entro il 1 Luglio 2012, la European Pallet Association EPAL non ritirerà la licenza.

La non conformità all'ISPM n. 15 della FAO da parte delle aziende che effettuano la riparazione a marchio EPAL non sarà causa di un report ispettivo negativo da parte dell'Ente di Ispezione; resta salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla normativa fitosanitaria nazionale sugli imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO e le connesse sanzioni applicabili in caso di inosservanza, di competenza dei Servizi Fitosanitari.



Consorzio Servizi Legno Sughero
Foro Buonaparte, 65
20121 Milano (MI) - Italy
T. +39 02 806041
F. +39 02 80604398
www.conlegno.org
epal@federlegnoarredo.it
C.F.: 97331520151
P.IVA: 04482880962

Promosso da:
FederlegnoArredo
- Assolegno
- Assoimballaggi
- Fedecomlegno
CNA Produzione Legno Arredo
Confartigianato Legno Arredo
Unital - Confapi

Soggetto gestore
del marchio IPPC/FAO per l'ISPM n. 15
riconosciuto dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Organizzazione con Sistema
di Gestione per la Qualità
certificato UNI EN ISO 9001:2008
Cert. n. 1015579





Infatti, si ricorda, che resta valido l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto nel D.M. 4 Marzo 2011; quindi, **i riparatori EPAL hanno la seguente alternativa** se ricevono nelle proprie aree di lavorazione imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO:

- **riparare in conformità all'ISPM 15** (ottenendo l'autorizzazione FITOK)

oppure:

- **smarchiare i marchi IPPC/FAO presenti sul pallet**, come previsto dal D. M. 4 Marzo 2011 (*articolo unico comma 4, Gazzetta Ufficiale n. 129 del 2011*), per cui:

Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il marchio IPPC/FAO, che non intendono aderire al Soggetto Gestore, sono tenuti alla cancellazione del marchio IPPC/FAO, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione.

Il Comitato Tecnico Epal Italia Vi terrà aggiornati sulle prossime decisioni del Board EPAL relative alla possibile implementazione, proroga o revoca dello Standard ISPM n. 15 sulla Riparazione EPAL.

L'Area Tecnica FITOK ricorda alle aziende le date dei Corsi di Formazione sulle procedure per l'autorizzazione alla selezione e/o riparazione secondo lo Standard ISPM n.15 (30 Marzo 2012, Brescia – 2 Aprile 2012, Bologna – 13 Aprile 2012 – Napoli).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Emanuele Barigazzi
Rappresentante produttori
Comitato Tecnico EPAL Italia

Giancarlo Marinozzi
Rappresentante riparatori
Comitato Tecnico EPAL Italia