



Características de los palets no intercambiables

Caracteristici ale paleților neinterschimbabili

**ATENCIÓN: DEBES ACUDIR A UN
REPARADOR DE EPAL**

**ATENȚIE: TREBUIE SĂ VĂ
ADRESAȚI UNUI REPARATOR DE EPAL**



Una tabla está dañada y deja los
clavos al descubierto



O scândură este deteriorată și lasă
cuiete la vedere



Falta un bloque




Lipsește un bloc



Una tabla está completamente rota



O scândură este complet ruptă



Falta una tabla

4



Lipsește o scândură



Más de 2 tablas están rotas

5



Mai mult de 2 scânduri sunt rupte

otras características: mal estado en general alte caracteristici: stare necorespunzătoare în general

- **Ya no puede garantizarse la capacidad de carga.**
Capacitatea de încărcare nu mai poate fi garantată
- **Palets especialmente sucios (por ejemplo, restos de productos químicos, pintura, aceite usado, etc.).**
Palet foarte murdar (de exemplu, resturi de produse chimice, vopsele, uleiuri uzate ș.a.).
- **Un astillado significativo en varios bloques.**
Așchieri grave prezente pe mai multe blocuri.
- **Es evidente que se utilizaron componentes no autorizados (por ejemplo, elementos utilizados para la reparación) para la fabricación o reparación de los palets.**
Este evident că pentru fabricarea sau repararea paletilor s-au folosit componente nepermise (de ex, elemente uzate, pentru reparație).

Conlegno - Consorzio Servizi Legno Sughero

Comitato Tecnico Epal Italia

Foro Buonaparte 12, 20121 Milano

T +39 02 89095300 int. 327 | epal@conlegno.eu

www.conlegno.eu | epal.conlegno.eu

