



# Características de los palets no conformes

## Caracteristici ale paleților neconformi

**ATENCIÓN: DEBES ACUDIR A UN REPARADOR DE EPAL**

**ATENȚIE: TREBUIE SĂ VĂ ADRESAȚI UNUI REPARATOR DE EPAL**



Una tabla está dañada y deja los clavos al descubierto



O scândură este deteriorată și lasă cuiele la vedere



Falta un bloque



Lipsește un bloc



Una tabla está completamente rota




O scândură este complet ruptă





Falta una tabla

4



Lipsește o scândură



Más de 2 tablas están rotas

5



Mai mult de 2 scânduri sunt rupte

## otras características: mal estado en general alte caracteristici: stare necorespunzătoare în general

- Ya no puede garantizarse la capacidad de carga.  
Capacitatea de încărcare nu mai poate fi garantată
- Palets especialmente sucios (por ejemplo, restos de productos químicos, pintura, aceite usado, etc.).  
Palet foarte murdar ( de exemplu, resturi de produse chimice, vopsele, uleiuri uzate ș.a.).
- Un astillado significativo en varios bloques.  
Așchieri grave prezente pe mai multe blocuri.
- Es evidente que se utilizaron componentes no autorizados (por ejemplo, elementos utilizados para la reparación) para la fabricación o reparación de los palets.  
Este evident că pentru fabricarea sau repararea paletilor s-au folosit componente nepermise (de ex, elemente uzate, pentru reparație).

**Conlegno - Consorzio Servizi Legno Sughero**

Comitato Tecnico Epal Italia

Foro Buonaparte 12, 20121 Milano

T +39 02 89095300 int. 327 | [epal@conlegno.eu](mailto:epal@conlegno.eu)

[www.conlegno.eu](http://www.conlegno.eu) | [epal.conlegno.eu](http://epal.conlegno.eu)

